

# Farmmodels.nl


MINIATUREN & ONDERDELEN




©2016

# 1 Start


Paneel onder/  
Panel bottom:



2




3



**4**



Gebruik "Verloren kopspijkers":  
Use nails with "hidden head":




1.4 mm

## 5 Start

Paneel tussendelen /  
Panel in between:




6



7



Gebruik "Verloren kopspijkers":  
Use nails with "hidden head":




## 8 Start


Optie paneel met 4-6 raamdelen:  
Option, panel with 4-6 windows:



9




10



11

Gebruik "Verloren kopspijkers":  
Use nails with "hidden head":






## 12 Start

Paneel boven/  
Panel on top:




## 13



## 14





Gebruik "Verloren kopspijkers":  
Use nails with "hidden head":



# 15 Samenstellen: Assembly:





Gebruik "Verloren kopspijkers":  
Use nails with "hidden head":





16

Ready







!!!